

Relatório Fotográfico

Nome do Projeto: Reforma da Secretaria de Assistência e Desenvolv. Social
Endereço: Rua Dr. Ferreira da Luz
Município: Santo Ant. de Pádua
Nº do Processo: -
Natureza: Reforma
Prazo da Obra: 3 Mesês

BDI: 28,59%
BDI DIF: 0%
Mês Base: Março/2022
Fonte: Emop/Sinapi
Enc. Soc.: Desonerado

Eng. Civil Resp. pelo orçamento: Filipe O. Prado



Foto 01 - Área Livre 01




Foto 02 - Área Livre 02



Foto 03 - Sala 01

Relatório Fotográfico

Nome do Projeto: Reforma da Secretaria de Assistência e Desenvolv. Social
Endereço: Rua Dr. Ferreira da Luz
Município: Santo Ant. de Pádua
Nº do Processo: -
Natureza: Reforma
Prazo da Obra: 3 Mesês

BDI: 28,59%
BDI DIF: 0%
Mês Base: Março/2022
Fonte: Emop/Sinapi
Enc. Soc.: Desonerado

Eng. Civil Resp. pelo orçamento: Filipe O. Prado



Foto 04 - Sala 02



Foto 05 - Sala 03



Foto 06 - Sala 04

Relatório Fotográfico

Nome do Projeto: Reforma da Secretaria de Assistência e Desenvolv. Social
Endereço: Rua Dr. Ferreira da Luz
Município: Santo Ant. de Pádua
Nº do Processo: -
Natureza: Reforma
Prazo da Obra: 3 Mesês

BDI: 28,59%
BDI DIF: 0%
Mês Base: Março/2022
Fonte: Emop/Sinapi
Enc. Soc.: Desonerado

Eng. Civil Resp. pelo orçamento: Filipe O. Prado



Foto 07 - Sala 05



Foto 08 - Depósito




Foto 09 - Banheiro Existente

Relatório Fotográfico

Nome do Projeto: Reforma da Secretaria de Assistência e Desenvolv. Social
Endereço: Rua Dr. Ferreira da Luz
Município: Santo Ant. de Pádua
Nº do Processo: -
Natureza: Reforma
Prazo da Obra: 3 Mesês

BDI: 28,59%
BDI DIF: 0%
Mês Base: Março/2022
Fonte: Emop/Sinapi
Enc. Soc.: Desonerado

Eng. Civil Resp. pelo orçamento: Filipe O. Prado



Foto 10 - Depósito Existente



Foto 11 - Cozinha Existente



Foto 12 - Hall

Relatório Fotográfico

Nome do Projeto: Reforma da Secretaria de Assistência e Desenvolv. Social
Endereço: Rua Dr. Ferreira da Luz
Município: Santo Ant. de Pádua
Nº do Processo: -
Natureza: Reforma
Prazo da Obra: 3 Mesês

BDI: 28,59%
BDI DIF: 0%
Mês Base: Março/2022
Fonte: Emop/Sinapi
Enc. Soc.: Desonerado

Eng. Civil Resp. pelo orçamento: Filipe O. Prado




Foto 13 - Recepção Existente



Foto 14 - Circulação 01 Existente




Foto 15 - Área 01