



RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO DE 1 DE FEVEREIRO DE 2023 À 28 DE FEVEREIRO DE 2023, PELA EMPRESA FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA / ÁGUAS DE PÁDUA.

Neste período a empresa vem cumprindo fielmente as exigências do contrato Nº 039/2022- Processo Administrativo Nº 2340/2022, junto a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua – RJ, realizando estudos e projetos para o melhor atendimento ao munícipe, e assim melhorar a qualidade e atendimento do mesmo. Não medindo esforços nem investimento para o total desempenho do contrato e satisfação da população, assim relacionado abaixo;

1- Plantas aquáticas no Rio Pomba.

O mês de Fevereiro teve um incidente com o Rio Pomba, nosso principal manancial de água superficial do município que atende o distrito sede e outros distritos do município, onde foram liberadas plantas aquáticas que ficam retidas na represa que esta à montante de nossa captação principal.

A quantidade excessiva dessas plantas aquáticas acabou prejudicando a captação com entupimento das válvulas e bombas de sucção diminuindo a capacidade do sistema.

Esses equipamentos tiveram que ser limpos de 5 a 7 vezes por dia para manter o abastecimento funcionando, onde nossos funcionários não mediram esforços e trabalharam dia e noite para manter o pleno funcionamento.



Figura 1 e 2 ; plantas aquáticas descendo no Rio Pomba.





Figura 3 e 4 ; telas de limpeza primaria obstruídas pelas plantas aquaticas.



2-Limpeza e manutenção do poço na localidade de São Sebastião da Cachoeira

Foi realizada a limpeza do poço que abastece a localidade, limpeza do reservatório e troca de todo material filtrante do filtro.




Figura 5 e 6 ;funcionários da empresa fazendo a limpeza do reservatório de agua .



Figura 7 e 8 ; Funcionarios da empresa fazendo a retirada e troca do material filtrante.



Figura 9 e 10 ; limpeza do poço por empresa especializada e troca do rotor da bomba submersa.



4-manutenção de redes e ramais em todos os distritos do município.

A seguir algumas das manutenções em redes e ramais que são realizadas pela empresa durante todo o ano, todos os dias para atender com presteza os munícipes sem destinação.



Figura 11 e 12 ; manutenção em rede de abastecimento no distrito de Marangatu.



Figura 13 e 14 ; manutenção em rede de abastecimento próximo ao Booster do Aeroporto.



Figura 15 ; manutenção em rede de abastecimento morro da Borracha



Figura 16 ; manutenção em ramal no Bairro Cidade Nova



Figura 17 e 18 ; manutenção em rede no bairro cidade Nova





Figura 19 ; Ligação Nova no Bairro Santa Afra

Lembrando ainda que a empresa, colocou à disposição da população um SAC-0800, 24 horas por dia, assim como números de watsapp e está trabalhando incansavelmente para atender a população com dignidade, respeito, qualidade e agilidade, através de profissionais capacitados e treinados para exercer de melhor forma a sua função.

Santo Antônio de Pádua, 28 de fevereiro de 2023.

Hugo Nunes de Carvalho

Engenheiro Civil- CREA-RJ:2015120993

**Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Ltda
Águas de Pádua**