

RELATÓRIO TÉCNICO

Nº 01/01

DOCUMENTO: Contrato 134/2023 – Processo Administrativo Nº 4746/2023 –

DATA: 01/03/2024

ASSUNTO: Atendimento ao Termo de Referência do Contrato.

Versa o presente parecer sobre a solicitação exarada em 01/03/2024, sobre o atendimento da solicitação do Serviço Autônomo de água do Município de Santo Antônio de Pádua, para atendimento ao Contrato 4746/2023, primeiro termo de aditivo, em seu Termo de Referência relativo ao Período de 01/02/2024 a 29/02/2024 ao que tange as principais ações desenvolvidas por essa Companhia:

- Realizamos neste mês 71 reparos de vazamento de cavalete, 22 reparos de vazamento de ramal e 43 reparos de vazamento de rede.



Figura 1: Vazamento de rede na Av. João Jasbick



Figura 2: Reparo de vazamento de rede



Figura 3: Vazamento de ramal





Figura 4: Reparo de vazamento de cavalete

Para nos auxiliar na execução dos reparos de vazamentos, ligações novas, extensões de redes e demais serviços que demandam a utilização da retroescavadeira, foram gastos 45 horas de serviço da mesma. Utilizamos 55 m³ de material de envoltória de rede e recomposição de solo para realização de repavimentação, podendo ser, com capa asfáltica ou paralelo.

- Foram realizadas 11 novas ligações.



Figura 5: Novo hidrômetro instalado

- Efetuamos neste mês 338 cortes de cavalete, 22 cortes de ramal e 44 cortes com retirada do hidrômetro. Em contrapartida, foram realizadas 279 religações de cavalete e 24 religações de ramal.
Dentre os demais serviços realizados, segue abaixo o quantitativo:
Foram realizados 4 abastecimentos com caminhão pipa, 5 deslocamentos de cavalete, 16 estudos de viabilidade para ligação nova, 69 verificações de corte e 3 retiradas de ligação clandestina.
- Foi realizado neste mês a limpeza dos filtros da Estação de água Principal, localizada no bairro Caixa D'água.



Figura 6: Limpeza de filtro

Esta limpeza é importantíssima para que o processo de filtração esteja sendo realizada de forma ideal, garantindo assim a excelência da qualidade da água distribuída para os munícipes.

É o que temos que a relatar

FORTALEZA AMBIENTAL
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
Rômulo França
Engenheiro

Rômulo França da Cunha
Gerente Operacional
Engenheiro Civil
CREA - RJ 2017122338