

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra : MURO DE CONTENÇÃO COM CONTRAFORTES

Local: TRAVESSA JOÃO MEIRA, 423, BAIRRO FERREIRA. (AO LADO DA ESCADARIA)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
			1 ° MÊS	2 ° MÊS	3 ° MÊS	4 ° MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.675,70	1.675,70 100%			
2	CANTEIRO DE OBRAS	8.502,34	8.502,34 100,00%			
3	MOVIMENTO DE TERRA	657,90	657,90 100,00%			-
4	TRANSPORTES	900,88	900,88 100,00%			
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	863,53	863,53 100%			
7	FUNDAÇÕES	9.107,34		9.107,34 100,00%		-
8	ESTRUTURAS	27.201,26		6.800,32 25,00%	13.600,63 50,00%	6.800,32 25,00%
9	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	2.862,15			2.862,15 100,00%	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES	2.908,91				2.908,91 100,00%
11	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.754,29	688,57 25,00%	688,57 25,00%	688,57 25,00%	688,57 25,00%
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	57.434,29	13.288,91 23,14%	16.596,23 28,90%	17.151,35 29,86%	10.397,80 18,10%

57.434,29

1,00